



Instrumente, Beleuchtung und Armaturen die häufig bei Schlepper an- und eingebaut werden

Kontroll-Leuchte:

Kontroll-Leuchte	rot	Ladekontrolle Batterie
Kontroll-Leuchte	grün	Öldruck - Schalter
Kontroll-Leuchte	gelb	Blinker-Kontroll-Leuchte
Kontroll-Leuchte	blau	Fernlicht-Kontrolle



Instrumente:



Fernthermometer
 Temperaturanzeige



Öldruck-Manometer



Betriebsstundenzähler



Rücklicht + Blinker



mit Bremslicht



Blink-Leuchte + Begrenzungslicht



Blinkleuchte



Scheinwerfer vorne

Hauptscheinwerfer-Satz, symmetrisches Licht, mit Begrenzungslicht, Metallgehäuse schwarz, Lichtaustritt 130,0 mm Ø, mit Rohrstützen 24,0 mm Innen-Ø, für Anbau links/rechts. Leuchtmittelbestückung: 12 Volt 35/35 Watt + 12 Volt 4 Watt



Zündschalter
 8-polig, 0-1-2-3



Glühüberwacher



Warnblinkerschalter

• Die Instrumente sind beispielhaft dargestellt.

F. Sundorf

Franz Sundorf

Information:
 Franz Sundorf
 Walingen 32
 D-48329 Havixbeck
 Telefon: 49 (0) 2507 1449
 Mail: sundorf@gmail.com